

Łodygowice, dnia 24.06.2025 r.

RIP.7211.2.125.2025.KK

**Klub Radnych
Porozumienie Samorządowe
Powiatu Żywieckiego**

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie dotyczące problemów odwodnienia terenów przy drogach gminnych uprzejmie informuję, że sprawa została przez nas potraktowana priorytetowo. Po intensywnych opadach deszczu na początku czerwca pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili wizję lokalną w wskazanym przez Państwa rejonie celem oceny stanu technicznego istniejącej infrastruktury odwodnieniowej. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną problemu może być zarówno częściowe zamulenie lub niedrożność elementów systemu odwodnienia (m.in. studzienek, kanałów, krat ściekowych), jak i niewystarczająca przepustowość w sytuacjach nadmiernych opadów. W związku z tym podjęte zostały następujące działania:

- zlecono spółce Eco Team Service czyszczenie przepustu pod skrzyżowaniem ul. Spacerowej z ul. Porąbki wraz z czyszczeniem korytek betonowych na końcowym odcinku ul. Porąbki w Łodygowicach,
- zlecono spółce Eco Team Service czyszczenie nawierzchni drogi ul. Jodłowej w Łodygowicach z naniesionego kruszywa,
- przeanalizowano problem tworzącego się rozlewiska w ciągu ul. Sportowej w Łodygowicach i w chwili obecnej gmina nie dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie kompleksowego odwodnienia wraz z położeniem nowej nawierzchni asfaltowej w tym rejonie.

Równocześnie pragnę podkreślić, że ul. Porąbki jak również ul. Jodłowa w Łodygowicach położona jest w terenie górskim i przy intensywnych opadach dochodzi do szybkiego odpływu wód powierzchniowych z lasu co oznacza, że nawet prawidłowo wykonane odwodnienie może nie być w stanie odprowadzić całej wody podczas ekstremalnych zjawisk.

WÓJT GMINY

Tadeusz Karolini

Otrzymują:

1. Adresat
2. RIP a/a